XMT系列智能数字显示控制仪表 使用说明书

一、概述

XM 系列仪表具有多项国际先进技术,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。

仪表具有多类型输入功能,一台仪表可以配接不同的输入信号,大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、报警控制、数据采集和记录。

XMT 系列仪表硬件上采用模块化设计,便于用户扩展仪表的输出功能, 仪表可选配 1~4 个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口 (RS485)。仪表还具有零点和满度修正、数字滤波、传感器故障处理。

二、技术规格

输入规格:

热电偶: K、S、R、WRe3-25、WRe5-26、E、J、B、N等

热电阻: Pt100、Cu50、Cu53等

线性电压:1~5V、0~5V、0~1V、0~100mV、0~20mV等

线性电流: 4~20mA、0~20mA 等

线性电阻:0~80 、0~400 等(三线制接线,导线电阻<18)

注:仪表对 B 分度号热电偶在 0~600 范围内可进行测量,但测量的

精度无法保证达到 0.5 级,在 600~1800 范围内可保证测量精度

测量精度: 0.2%FS ± 2.0 测量范围: -1999~9999

报警输出:继电器触点开关输出,触点容量 220VAC/2A 或 24VDC/2A

变送范围:0~22mA、0~10VDC 变送精度:0.3 级(±0.3%FS)

通讯接口: RS485 串行通讯接口 外供电源: 24VDC 或 12VDC (25mA)

使用环境:环境温度 0~50 相对湿度 85%


电 源:开关电源:100~240VAC(50Hz/60Hz)

开关电源:24VDC/AC±10%


功 耗: 5W 重 量: 1000g

三、仪表接线


1、-1型、-2型仪表接线图




2、-3、-4 和 -5 型仪表接线图



3、-6型仪表接线图



4、-7型仪表接线图



注 1:电流信号需转换成电压信号方可输入仪表($20mA \times 250 = 5V$), 仪表出厂默认为电流输入(通过仪表内部 J4 跳针控制电压 / 电流类型)。 - 7型仪表无 V/I 输入端子,当 $4\sim20mA/0\sim20mA$ 信号输入时,需在 8、 9 端子加装 50 取样电阻($20mA \times 50 = 1V$),同时将仪表内部 Sn 参数设定为 32/31 即可。

注 2: 仪表内部带有热电偶冷端补偿部件,短接端子(-1、-2型仪表的 13、15端子;-3、-4、-5型仪表的7、9端子;-6型仪表的5、7端子;-7型仪表的8、10端子)可以去掉仪表内部的冷端补偿功能。

四、仪表面板说明



五、仪表操作说明


(1) 上电说明

按照接线图进行正确接线,检查无误后仪表上电。自检完成后(数码管全亮,显示型号版本号),自动进入测量控制状态。

当仪表窗口闪烁显示 oRAL 字符时,表示当前仪表输入信号故障,超上限量程、超下限量程。此时需检查 Sn 参数设置与输入信号是否一致,或检测输入信号大小是否超限。

(2) 参数设置说明

仪表功能参数全都由软件锁参数 Loc 控制查阅和修改权限。将 Loc 设为 密码值 111,就可以查阅和修改全部功能参数。将 Loc 设为 0,只可以查阅 和修改被定义为现场参数的参数。下图为修改参数过程:



在测量值状态下,按住 SET 键 2 秒左右, PV 窗显示参数提示符,按压 < 键, PV 窗显示参数的数值。此时按压 < 键 移动修改位,再按压 键和 键 修改数值大小。完成后,按压 SET 键,自动确认并切换到下一个参数显示状态。

六、仪表参数说明 1、参数读查表

参数含义	设署范围	(番江 サギ)	默认值
	以且心凹	设置范围 通讯地址	
第一报警限值	-1999~9999 01H		999.9
第二报警限值	-1999~9999	02H	- 199.9
第三报警限值	-1999~9999	03H	999.9
第四报警限值	-1999~9999	04H	999.9
第一报警回差	0~2000	05H	0.5
第二报警回差	0~2000	07H	0.5
第三报警回差	0~2000	08H	0.5
第四报警回差	0~2000	09H	0.5
输入规格	0~37	0BH	21
小数点位置	0~3	0CH	1
入下限显示值	-1999~9999	0DH	0.0
入上限显示值	-1999~9999	0EH	800.0
入平移修正值	-1999~9999	10H	0.0
设警输出定义	0~63	0FH	18
系统功能选择	32~36 14H		32
通讯地址	0~100 /		1
通讯波特率	0~19200 /		9600
俞入数字滤波	0~40 17H		0
令补修正参数	-100.0~100.0	18H	0.0
参数密码锁	0~9999 19H		111
见场参数1~8	nu~dL	/	nu
	第二报警限值 第三报警	第二报警限值 -1999~9999 第三报警限值 -1999~9999 第四报警限值 -1999~9999 第四报警回差 0~2000 第三报警回差 0~2000 第三报警回差 0~2000 第三报警回差 0~2000 第二报警回差 0~2000 第二报警回差 0~2000 第二报警回差 0~37 小数点位置 0~3 1人下限显示值 -1999~9999 1人上限显示值 -1999~9999 1人上限显示值 -1999~9999 1人工程显示值 -1999~9999 1人工程显示值 0~63 1人工程显示值 0~100 0~1000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000000	第二报警限值 -1999~9999 02H 第三报警限值 -1999~9999 03H 第四报警限值 -1999~9999 04H 第一报警回差 0~2000 05H 第三报警回差 0~2000 07H 第三报警回差 0~2000 09H 第一报警回差 0~2000 09H 第一报警回差 0~2000 09H 第一报警回差 0~3 0CH 0~3 0CH 0~3 0CH 0~1999~9999 0EH 0~1999~9999 0EH 0~1999~9999 10H 0~1999~9999 19H 0~1999~9999 19H

2、Sn 输入类型一览表

Sn	输入类型	测量范围	Sn	输入类型	测量范围
00	K	-50~1300	20	CU50	-50~150
01	S	-50~1700	21	Pt100	-200~600
02	R	-50~1700	26	0~80	- 1999~9999
03	Т	-200~350	27	0~400	- 1999~9999
04	Е	0~1000	28	0~20mV	-1999~9999
05	J	0~1000	29	0~100mV	- 1999~9999
06	В	0~1800	30	0~60mV	-1999~9999
07	N	0~1300	31	0~1V	- 1999~9999
08	WRe5 - 26	-16~2481	32	0.2~1V	- 1999~9999
09	WRe3 - 25	-22~2236	33	1~5V/4~20mA	- 1999~9999
11	EA1	-33~795	34	0~5V/0~20mA	- 1999~9999
12	EU2	-145~1244	35	-20~20mV	- 1999~9999
17	BA1	-164~660	36	-100~100mV	-1999~9999
18	BA2	-203~720	37	-5~5V	-1999~9999
19	CU53	-80~133	/	/	/

3、参数详细说明


(1)软件锁参数(Loc)

Loc 用于控制参数的设置权限,Loc=0,允许修改现场参数,Loc=111,可设置全部参数。

(2) 仪表报警设定参数(AL1~AL4、dF1~dF4、ALP)

AL1~AL4 参数用于设定仪表的报警限值,当满足报警条件时,仪表报警继电器动作(常闭触点断开/常开触点吸合),仪表前面板的报警灯点亮。报警在报警因素排除后自动解除。

dF1~dF4 用于避免因测量输入值波动而导致报警输出频繁通断,也叫回差、不灵敏区、死区、 滞环等。dF1~dF4 参数对上限和下限报警控制的影响如下:



ALP参数用于定义四个报警输出的报警方式,见下表:

	AL1	AL2	AL3	AL4
上限报警	0	0	0	0
下限报警	1	2	4	8
PV窗口闪烁报警提示符		0	不闪烁	16

例如:仪表选择上上下下限报警功能,则 AL1=0,AL2=0,AL3=4, AL4=8;计算得:ALP=0+0+4+8=12。那么,设置 ALP=12。

(3) 仪表测量显示设定参数 (Sn、diP、diL、diH、Sc、CSC、dL) Sn 用于设定仪表的输入信号的类型,具体对应关系见输入类型一览表。电流信号需转换成对应的电压信号方可使用。

diP 定义小数点位置,设置范围是 0~3,改变 diP 只影响显示,对测量精度不产生影响,当输入热电阻或热电偶信号时只有 0 和 1 有效。

diL 和 dIH 参数表示输入信号的下限和上限显示值,与 dIP 参数组合表示输入信号的量程范围。 diL 和 dIH 同时也是线性信号变送的范围。

SC 用于修正输入信号本身的平移误差。例如:当前显示值为 0.5, 但实际值应为 0.0,则设置 SC=-0.5 后,显示值变为 0.0。

CSC 用于冷补修正,当冷补有误差时可用其修正,使用方法同 SC。 dL 用于设定仪表的数字滤波系统的作用大小,从而解决仪表因干扰而出现显示数字跳动 dL 值越大,测量值越稳定,但响应也越慢。

(4) 仪表通讯设定及变送输出参数设定(CF、Addr、bAud)

CF 参数用于选择 COM 位置输出功能。

CF=32, 仪表第四输出位置 (COM) 按通讯方式工作;

CF=36, 仪表第四输出位置 (COM) 按变送方式工作;

Addr 用于设定仪表的通讯地址,有效范围是 0~100,bAud 表示仪表的通讯波特率,有效范围是 4800~19200bit/s。

说明:当仪表选择变送功能时,Addr、bAud 还用于设定变送输出的电流范围上下限,单位为 0.1 mA,同时,diL 、diH 用于设定变送范围的上下限。例如:Addr=40、bAud=200、diL=0.0,diH=800.0 当显示值在 0.0~800.0 范围内变送输出 4~20mA。

(5) SET1~SET8 用于设定 1~8 个现场参数,即开放部分参数便于现场操作人员进行修改。

例:某现场常要修改 AL1(第一报警限值)、AL2(第二报警限值),可将 SET1=AL1、SET2=AL2,并把参数锁 Loc 设置为 0。

七、仪表通讯说明

仪表采用标准的 Modbus - RTU 通讯协议,固定协议格式为:8个数据位、1个停止位、无校验位,支持03H、04H、06H 指令,标准参数可用03、06指令读取、修改数据(见参数列表)。04指令读取的是仪表的显示值。

04 指令说明举例:设置仪表地址为 1,参数地址为 00H,通道数为 1,则发送数据为 01 04 0000 0001 31CA,其中 01 代表通讯地址,04 代表 04 指令,0000 代表读取数据的起始地址,0001 代表连续读取数据个数,31CA 为 CRC 校验码。

接收数据为 01 04 02 1F40 B0F0, 其中 01 代表通讯地址, 04 代表 04 指令, 1F40 代表显示值为 8000, B0F0 为 CRC 校验码。

注:通讯上传下写的数据均是整数格式,所有数据均不包含小数点,需在上位机进行处理。如:仪表显示 25.5 ,上传后的数据为 255,需要缩小 10 倍,下写参数也一样。